

## АКТ №73

**согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №112 Центрального района Санкт-Петербурга  
(ГБДОУ детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга)*

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:  
**191025, Санкт-Петербург, пер. Дмитровский, д.9 литер А**

Сведения об Объекте:

**часть здания из 4-х этажей: помещения на 1, 2 этаже жилого дома, 329,9 кв.м  
наличие прилегающего земельного участка: нет;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **договор безвозмездного пользования;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

**Администрация Центрального района,  
191167, Санкт-Петербург, Невский проспект д.176 литер А**

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование**

Наименование предоставляемых услуг: **- образование для детей**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **30 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга  
Кожеевникова Наталья Николаевна с одной стороны, и председатель  
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»  
Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о  
нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *нет;*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствуют О,С,Г,У);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (не соответствуют О,С,Г,У);*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (соответствует К,О,С,Г,У);* дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У: нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга* в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» <http://gbdou112.3dn.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

*Доступ к помещениям в здании, занимаемые организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.*

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 112 Центрального района Санкт-Петербурга* по адресу: *191025, Санкт-Петербург, пер. Дмитровский, д.9 литер А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1		Прилегающая территория не принадлежит организации.	
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	<p><b>Площадка на входном узле</b></p> <p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Перед входной дверью имеется перепад высот в виде площадки -ступени, высотой 0,013 м.</p> <p>Ступень имеет размеры: ширина 0,3м. длина 1,1м.</p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Установлена тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>У двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам.</p> <p>У двери установлена система двусторонней голосовой связи.</p> <p>Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Проём входной двери не имеет контрастную маркировку.</p> <p>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери.</p> <p>завышен порог входной двери- 0,05м.</p>	

		Ширина дверного проёма внутренней двери тамбура в свету -0,64м. завышен порог двери- 0,10м. Тамбур имеет размеры: 1,36х0,81м.	
2.2	К	Отсутствует пандус для доступа инвалидов на креслах-колясках	
2.3	К,О,С,Г,У	<b>Приказом № 37/2-од от 21.05.2019г.</b> назначены ответственные сотрудники организации: для сопровождения инвалидов и МГН, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведён 09.01.2021г.)</i> <b>Провела: Заместитель заведующего по АХР</b>	<b>Приказ № 37/2-од от 21.05.2019</b>
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	<b>Приказ № 37/2-од от 21.05.2019</b>
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, лифты, внутренние пандусы, отсутствуют.	
3.2	О,С,Г,У	<b>Внутренний лестничный марш</b> Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Ступень имеет выступающее ребро более 0,05 м. Лестничный марш оборудован опорным одноуровневым поручнем с одной стороны не по ГОСТ Р 51261-2017 Полотна входных дверей не имеют контрастную маркировку. Перед дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Ширина дверного проёма входной двери в свету -0,64м.	
3.3	О,С,Г,У	<b>Междуэтажный лестничный марш</b> Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Ступень имеет выступающее ребро более 0,05 м. Межэтажный лестничный марш оборудован ограждением с деревянным двухуровневым опорным поручнем с внутренней стороны Поручень перил с внутренней стороны лестницы прерывается по всей ее высоте 0,5х0,86м. Установлен пристенный поручень не по ГОСТ Р 51261-2017 На верхней площадке установлено ограждение. На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с	

		<p>номером этажа.</p> <p>Проём полотна входных дверей не имеют контрастную маркировку. Перед дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Ширина дверного проёма входной двери в свету -0,81м.</p> <p>Завышен порог входной двери -0,04м.</p>	
3.4	К	Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.	
3.5	К,О,С,Г,У	Эвакуационные выходы не адаптированы для инвалидов.	
3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 -2 этаже здания.</p> <p>Отсутствует тактильная информационная мнемосхема</p> <p>Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования.</p> <p><i>Коридоры</i></p> <p>Ширина коридоров 1,17-1,5м.</p> <p>Ширина створки дверного проёма в коридорах -0,70м.</p> <p><i>Кабинет заведующей</i></p> <p>Ширина дверного проёма в свету -0,70м.</p> <p><i>У кабинетов и помещений</i></p> <p>Не размещены информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери.</p> <p>Ширина дверного проёма в свету -0,70м.</p>	
4.2	К,О,С,Г,У	<p>Для родителей из числа инвалидов (и других категорий МГН) не имеющих возможность проконтролировать детей в помещениях раздевалок, помощь по раздеванию/одеванию детей может быть оказана воспитателями и помощниками воспитателей детских групп.</p> <p>Встреча родителей с представителями административного и педагогического состава организации может быть проведена в доступном помещении на первом этаже.</p>	
4.3	К,О,С,Г,У	<b>При наличии в детской группе ребенка-инвалида</b> - индивидуальный подход к ребенку и необходимая ситуационная помощь оказывается со стороны педагогического и учебно-вспомогательного персонала	
4.4	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О,С,Г,У	На втором этаже здания имеется служебное санитарно-гигиеническое помещение ( <b>туалет для персонала</b> ). Для	

		посетителей - возможность использования по согласованию. Туалет не оборудован для инвалидов	
5.2	К	<b>Туалет недоступен для инвалидов на креслах-колясках</b> до реконструкции или капитального ремонта помещения (из-за ширины дверного проема, размеров и оборудования санитарного помещения).	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 37/2-од от 21.05.2019
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://gbdou112.3dn.ru/">http://gbdou112.3dn.ru/</a> размещена контактная информация; - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема), модуль адаптированной версии сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	
6.3	К,О,С,Г,У	<b>Приказом № 39-од от 28.08.2020</b> назначен ответственный сотрудник организации - <i>заместитель заведующего по УВР Крылова Светлана Вячеславовна</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 39-од от 28.08.2020
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на <i>Владимирском проспекте 300м.</i> <b>Общественный наземный транспорт:</b> <i>Троллейбус: №3, №8, №15</i> <i>Маршрутное такси: К-90, К-177, К-258</i> <b>Подземный общественный транспорт:</b> Ближайшая станция метро « <i>Владимирская</i> » - <i>500м.</i>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Заведующий ГБДОУ  
детский сад №112  
Центрального района  
Санкт-Петербурга



Кожевникова Н.Н./

Дата

Председатель Межрегиональной  
общественной организации помощи  
инвалидам «Прекрасный Мир»



Никитин А.Г. /

Дата